



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: Samsung scx-6345N erro de sensor de toner.**

**Subject: Re: Samsung scx-6345N erro de sensor de toner.**

Enviado por: globalvha

Enviado em: 22/02/2016 14:00:46

boa tarde, amigos sou novo aqui no forum, mas estou com uma dúvida se colocar uma lampada na unidade mais fraca, pode danificar a unidade fusora? o que vem na impressora é 115VF/850W mas nao estou encontrando, achei apenas o modelo 115VF/750W será que posso colocar esse modelo?