



Forum: LASER

Topic: Falha na Impressao Samsung CLP315

Subject: Falha na Impressao Samsung CLP315

Enviado por: Djowbnu

Enviado em: 29/02/2016 21:45:22

Tenho uma Samsung CLP 315.

Comecou a apresentar arraste de cores (normalmente somente o preto) na impressao caracteristico de sobra de po na fusao.(linhas verticais e nuvens)

Entao desmontei a unidade de imagem para limpar e a cinta de transferencia.

Esta ultima tinha muita sujeira, entao com compressor de ar tirei o excesso de po junto com aspiracao.

Oque problema persiste e as cores de fundo estao todas manchadas e agora nao imprime mais nada de colorido, somente borroes.

O preto imprime bem mas com muitas manchas de fundo, pretas e coloridas.

oque pode ser ? unidade fusora ou cinta de transferencia ?

Eu verifiquei o cilindro fuso e aparentemente nao tem nada descascado ou rompido.

PS: os Toners ja foram substituidos por novos mas mesmo com os velhos o problema persiste.