



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Samsung 4070 atolamento na gaveta 1

Subject: Samsung 4070 atolamento na gaveta 1

Enviado por: Rafatecnico

Enviado em: 05/03/2016 14:21:16

boa tarde estou com um problema nesse equipamento de atolamento na gaveta 1 ja troquei o rolo de retardo, rolo de alimentação, sensor de registro e até o atuador do sensor e tbm o clucth o papel para antes do sensor de registro se alguém tive alguma dica ????? Agradeço??????