



**Forum: LASER**

**Topic: BROTHER 8080 - PLACA DE FONTE QUEIMADA**

**Subject: Re: PLACA DE FONTE QUEIMADA**

Enviado por: Rafatecnico

Enviado em: 06/03/2016 23:31:58

visualmente é o fusível e varistor agora se não liga vc tera que verificar essa fonte ou até a placa principal