



Forum: LASER

Topic: IMPRESSORA HP LASERJET 1120 MFP - SAI UMA IMPRESSÃO ATRÁS DA OUTRA

Subject: IMPRESSORA HP LASERJET 1120 MFP - SAI UMA IMPRESSÃO ATRÁS DA OUTRA

Enviado por: Rodrigorfo

Enviado em: 06/04/2016 14:59:43

Boa tarde

Quando faço um trabalho de impressão o rolo pickup puxa a primeira folha ai continua a girar e puxando as outras folhas ate engatar o papel.

Alguem pode me ajudar..