



Forum: MATRICIAL

Topic: Epson FX-2190 - Tranca na lateral esquerda e bipa 5 vezes.

Subject: Epson FX-2190 - Tranca na lateral esquerda e bipa 5 vezes.

Enviado por: gill_newwy

Enviado em: 07/04/2016 11:17:01

Galera Problema RESOLVIDO...Troquei cabo Flat da cabeça de impressão.