



Forum: JATO DE TINTA

Topic: HP 3516 congestionamento

Subject: Re: HP 3516 congestionamento

Enviado por: yasilver

Enviado em: 07/04/2016 22:08:31

geralmente e encoder e quando vc vai limpar, ele ja estar tão empreguinado de tinta que acaba limpando suas marcações aí tem que trocar por um novo