



**Forum: LASER**

**Topic: HP 2035 N TRAVA O MAIN MOTOR**

**Subject: HP 2035 N TRAVA O MAIN MOTOR**

Enviado por: erickheringer

Enviado em: 08/04/2016 11:11:24

TENHO NA BANCADA UMA 2035 N. JA COMETI UM GRAVE ERRO A ANOS ATRAS POR DESCUIDO, MAS QUERO UMA SEGUNDA OU SEGUNDAS OPINIÕES DOS COLEGAS. ELA COMEÇA A IMPRIMIR, AI NO ESTRESSAMENTO DO TRABALHO ELA SIMPLEMENTE TRAVA O MAIN MOTOR. ANTES DESTE TRAVAMENTO ELA IMPRIME AINDA UMAS 2 A 3 FOLHAS MAS O BARULHO DO MAIN MOTOR MUDA SUTILMENTE E AI OCORRE O TRAVAMENTO. NO PASSADO COMETI UM ERRO DE TROCAR SO O MOTOR E NEM PERCEBER QUE A FONTE JA TINHA DANIFICADO TAMBEM A PLACA PRINCIPAL E AI O PEJUIZO FOI DOS DOIS ALEM DO MOTOR. POR FAVOR EU DESEJO TROCAR OS TRES O MOTOR A FORMATER E DC CONTROLER PARA RESOLVER DE VEZ. O QUE OS COLEGAS ACHAM?