



Forum: LASER

Topic: impressora hp 1102 que nas engrenagens faz um barulho irritante

Subject: impressora hp 1102 que nas engrenagens faz um barulho irritante

Enviado por: wellington99

Enviado em: 09/04/2016 17:56:33

boa tarde, gostaria de saber se algum colega pode mim ajudar? estou com umas impressoras hp 1102 que nas engrenagens faz um barulho irritante, e vejo que fica na parte de cima naquela que roda as engrenagem que sai o papel da fusão ela faz para a do rolo de fusão.gostaria de saber se já aconteceu com algum de vcs isso e se alguém pode mim ajudar nesse problema.
Desde de ja agraco a colaboração