



Forum: JATO DE TINTA

Topic: Epson T1110 da error de 54 h: LD ROLLER RESET ERROR

Subject: Epson T1110 da error de 54 h: LD ROLLER RESET ERROR

Enviado por: userpc1302

Enviado em: 13/04/2016 10:53:24

Epson T1110 da error de 54 h: LD ROLLER RESET ERROR, alguém sabe que error é esse e como eu faço o reparo.