



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: SANSUNG SCX 4600 Com mensagem: OBSTR. DE PAP AR. DE SAIDA

Subject: Re: SANSUNG SCX 4600 Com mensagem: OBSTR. DE PAP AR. DE SAIDA

Enviado por: erickheringer

Enviado em: 14/04/2016 11:10:39

Citando:

ivan57 escreveu:

Bom dia, estou com uma samsung 4600 com o seguinte problema: ela dá atolamento de papel, mesmo antes de puxar o papel, e a mensagem: OBSTR. DE PAP AR. DE SAIDA, alguém pode me ajudar? vale salientar que já troquei o cartucho de toner e continua dando a mesma mensagem, desde já agradeço

Ivan

Na saída de papel para entrada do fusor, na tampa traseira ou provavelmente como muitos modelos da Samsung, no fusor existe uma alavanca de interrupção de feixe de luz e um emissor de feixe de luz que trabalham em conjunto, ele indica que tem papel parado no caminho, e a alavanca pode estar presa numa posição indicando obstrução ou o sensor de emissão de feixe de luz pode estar queimado.

vc tem que ver o modelo e substituir ou ver se a alavanca está funcionando.