



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Impressão Clara do lado esquerdo Brother DCP 7065DN

Subject: Re: Impressão Clara do lado esquerdo Brother DCP 7065DN

Enviado por: OLIVE2012

Enviado em: 16/04/2016 21:18:06

Limpe o vidro de vedação e lave o rolo de transferência.