



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Epson tx 105 não liga

Subject: Epson tx 105 não liga

Enviado por: valdirrodrigues

Enviado em: 19/04/2016 09:19:25

Bom dia amigos, gostaria de saber se podem me ajudar, estou com uma impressora tx 105 que não liga a fonte esta saído 43 volts, a placa logica estava com o fusível f2 aberto. comprei uma placa logica liguei ela sem o cabeçote, e ela ligou desliguei para colocar o cabeçote ela não ligou mais verifiquei que o f2 abriu de novo vocês teria ideia do que poderia estar acontecendo sendo que retirei o cabeçote e ela não logou mais.
Obrigado pela atenção.