



**Forum: LASER**

**Topic: Impressao desalinhada hp p2035**

**Subject: Impressao desalinhada hp p2035**

Enviado por: ederalan

Enviado em: 19/04/2016 10:15:03

ola, estou com um problema em uma hp p2035, a impressao sai desalinhada, cerca de 2cm do lado esquerdo e o direito a fica no limite da folha, fiz uma limpeza na unidade fusora antes e agora deu esse problema, desde ja agradeço 😊