



Forum: LASER

Topic: HP Laser Jet P2035n (Atolamento)

Subject: Re: HP Laser Jet P2035n (Atolamento)

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 02/05/2016 09:09:35

Já Checou a fusão? Fez limpeza e lubrificação, o rolo pressor está OK?