



Forum: LASER

Topic: BROTHER DCP 8112DN - IMPOSSIVEL IMPRIMIR 36A

Subject: Re: BROTHER DCP 8112DN - IMPOSSIVEL IMPRIMIR 36A

Enviado por: miguelcara

Enviado em: 18/05/2016 12:52:30

Troquei a Placa de Alta, e ainda continua o erro.

Não tenho uma Lógica pra trocar se alguém tiver alguma dica ou puder ajudar agradeço.