



Forum: LASER

Topic: BROTHER DCP-8085 ERRO IMPOSSIVEL IMPRIMIR 7A (RESOLVIDO)

Subject: BROTHER DCP-8085 ERRO IMPOSSIVEL IMPRIMIR 7A (RESOLVIDO)

Enviado por: ASC

Enviado em: 19/05/2016 00:59:44

Bom dia amigos! Peguei uma brother com esse erro, impossivel imprimir 7A, no manual de serviço, diz que pode ser erro do motor principal ou problema na placa logica, depois de varios testes, consegui resolver o problema, no meu caso o problema estava na unidade de fusão, o rolamento do rolo fusor do lado esquerdo estava com problema, ele estava travando causando erro no equipamento, troquei os rolamentos do rolo fusor, resolveu o problema , fica ai a dica aos amigos.