



Forum: LASER

Topic: hp cp 2025 "Caixa de saída cheia"

Subject: Re: hp cp 2025 "Caixa de saída cheia"

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 04/06/2016 13:46:09

Boa tarde Matheus, faça o teste com um multímetro no último sensor que o papel atua provavelmente ele está com defeito e só limpando não temos certeza de que está bom.

Simionato