



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Kyocera KM-1820LA fica pedindo para trocar toner

Subject: Re: Kyocera KM-1820LA fica pedindo para trocar toner

Enviado por: Passira

Enviado em: 04/06/2016 17:25:42

Citando:

Karper12 escreveu:

Boa tarde galera!

Primeira vez que pego um dessas Kyocera KM-1820L. O toner acabou e o cliente mandou recarregar, segundo o mesmo, a impressora continuou com a mensagem de troca de toner, ele então pegou um toner de um vizinho e testou, mesma coisa. Pesquisei aqui e vi algo sobre um circuito que detecta o toner, tipo um reset que se faz quando recarrega. Alguém poderia me passar alguma informação a respeito? A impressora não apresenta nenhum erro em código, só "trocar toner".

Segue o texto que vi:

" O sensor do toner fica do lado esquerdo embaixo do toner tem uma caixa preta móvel presa por um parafuso com mola.

Dentro existe um circuito oscilador que detecta o pó e informa a quantidade ao processador. "

Queria saber se alguém já viu algo antes de mexer.

Desde já agradeço.

Olá colega! Bom, vc vai precisar remover a tampa lateral da sua esquerda, o lado da placa fonte e verificar se, o fio do sensor de toner está bem pulgado. Bom trabalho e nus mantenha informado!

