



Forum: LASER

Topic: RICOH SF3510 para a folha na metade do fusor

Subject: RICOH SF3510 para a folha na metade do fusor

Enviado por: jonas2901

Enviado em: 06/06/2016 13:53:51

alguém ai pode da uma ajuda estou com uma Ricoh SF 3510, para a folha na metade do fusor e da atolamento de papel já limpei os sensores, contatos tudo não resolver alguém ai já viu esse problema e resolveu...