



**Forum: LASER**

**Topic: RICOH SF3510 para a folha na metade do fusor**

**Subject: Re: RICOH SF3510 para a folha na metade do fusor**

Enviado por: jonas2901

Enviado em: 09/06/2016 18:19:22

ninguém ai nunca pegou um defeito desse na ricoh 3510 que posso compartilha já fiz de tudo limpei todos os contatos, tudo tanto faz manda 1 folha como 2,3 para logo na primeira sempre uns 3 dedos saindo da fusor nem menos nem mais..