



Forum: LASER

Topic: DESMONTAR IMPRESSORA MS-HP_laserjet_M1005

Subject: Re: DESMONTAR IMPRESSORA MS-HP_laserjet_M1005

Enviado por: vertelo

Enviado em: 10/06/2016 12:08:50

caro amigo nao é sempre necessário a troca, limpe o rolete com álcool isopropílico e faça os testes.
se caso continuar o problema ai sim vc deve trocar, abraços, Vertelo