



Forum: LASER

Topic: HP 1010 Atolando folhas na fusora

Subject: Re: HP 1010 Atolando folhas na fusora

Enviado por: Washington_Ctba

Enviado em: 19/06/2016 20:32:11

isso mesmo !

a borracha da samsung é um reparo que funciona bem !

...as hps são difíceis de puxar várias folhas....deve estar bem ruim o separation pad dela mesmo !

favor postar o resultado !