



Forum: LASER

Topic: KYOCERA M2035 FAZENDO BARULHO

Subject: KYOCERA M2035 FAZENDO BARULHO

Enviado por: DarkSide13

Enviado em: 24/06/2016 10:59:52

Segue um vídeo do barulho que a impressora faz... Já retirei a unidade de toner, e o barulho persiste, pode ser no fusor ? Alguém já passou por isso ?
Alguém poderia me auxiliar ?

Segue um vídeo com o problema:

<https://youtu.be/9DcUs8INuu8>