



Forum: LASER

Topic: IMPRESSORA BROTHER DCP - 7040 IMPOS. IMPRI. 71

Subject: Re: IMPRESSORA BROTHER DCP - 7040 IMPOS. IMPRI. 71

Enviado por: felipemendes96

Enviado em: 27/06/2016 10:11:14

Sim, realmente é Unidade Laser. Se caso você tenha uma unidade laser para teste, faça a troca e veja se da certo. Apenas mesmo para desencargo de consciência pois sempre que da esse erro, é Laser.

Qualquer duvida, tamo aeew