



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: Lexmark X-340 Laser.**

**Subject: Re: Lexmark X-340 Laser.**

Enviado por: Ricks

Enviado em: 27/06/2016 18:51:55

Obrigado pela resposta, verifiquei sim, porém o defeito estava na placa principal. a qual não estava dando corrente ou continuidade aos circuitos e assim não fazendo a mesma funcionar. ( Ligar ).

Desculpe os termos colocados aqui.

Já está funcionando.

Se vc tiver um tempo e puder me orientar, gostaria de saber onde resolver o defeito de uma SCX 4100.

Defeito dela: Liga em seguida que vai fazer o aquecimento aparece os códigos de barra no visor do inicio aofim e não faz mais nada.

O que vc acha que é. 