



**Forum: LASER**

**Topic: BROTHER DCP 7055 IMPOSSIVEL IMPRIMIR 36, DESLIGUE E LIGA A IMPRESSORA NOVAMENTE**

**Subject: Re: BROTHER DCP 7055 IMPOSSIVEL IMPRIMIR 36, DESLIGUE E LIGA A IMPRESSORA NOVAMENTE**

Enviado por: josimarval

Enviado em: 08/07/2016 21:18:03

PEGUEI UM PROBLEMA ASSIM E ERA MUITO PÓ DE TONER QUE TINHA DERRAMADO NA PLACA DA IMPRESSORA FAÇA A LIMPEZA DA PLACA E CENÇORES QUE DEVE RESOLVERCitando:

skyprint escreveu:

Olá: Verifique se não há algum pedaço de papel enroscado em sensores ou se o sensor de atolamento de papel no fusor não está travado ou quebrado. Espero que ajude.