



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Kyocera 2035

Subject: Re: Kyocera 2035

Enviado por: jhamada

Enviado em: 15/07/2016 15:44:01

Tentou fazer uma limpeza mais profunda no reservatorio? Limpou a unidade reveladora?