



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Kyocera 2035

Subject: Re: Kyocera 2035

Enviado por: ybr2003

Enviado em: 19/07/2016 18:39:58

amigo veja a corona de carga, aquela peça metálica acima do cilindro, na lateral direita tem uma plaquinha, verifique se não tem sujeira nela gerando mal contato...

att