



Forum: JATO DE TINTA

Topic: EPSON L355 LIGA, CARRO VAI 2 CM PRO LADO, 2 CM PRO OUTRO E APRESENTA ERRO GERAL.

Subject: Re: EPSON L355 LIGA, CARRO VAI 2 CM PRO LADO, 2 CM PRO OUTRO E APRESENTA ERRO GERAL.

Enviado por: rfps20

Enviado em: 10/08/2016 21:39:11

Encoder certamente nao porque defeito nele faz o carro enlouquecer, conferiu uma trava do carro de impressao que fica nas engrenagens junto com kit tracionador de papel? se ela estiver quebrada gera problema com o carro.