



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: Multifuncional canon mb5310 com erro 6700**

**Subject: Multifuncional canon mb5310 com erro 6700**

Enviado por: samuel23011995

Enviado em: 23/08/2016 13:58:53

Boa tarde, pessoal abri uma canon maxify mb5310 para corrigir uma engrenagem de tração de papel que tinha soltado, mas quando fechei ela deu o erro 6700, pesquisando vi que isso ocorre quando é desconectado o cabo flat que liga a placa lógica e a placa onde fica a bateria, porém não encontrei solução nenhuma. Alguém aqui do fórum já passou por esse erro? alguém já conseguiu resolver esse problema? Desde já agradeço.