



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Brother DCP 7065 dn

Subject: Re: Brother DCP 7065 dn

Enviado por: Ricardo400

Enviado em: 24/08/2016 19:22:08

Boa tarde, Action. O problema está em um capacitor eletrolítico na placa fonte. O valor dele é 220x200. Troque e resolverá o problema. A máquina está se desligando. Sorte.