



Forum: LASER

Topic: Toner soltando da folha - SCX 4200

Subject: Re: Toner soltando da folha - SCX 4200

Enviado por: CSConsultoria

Enviado em: 20/09/2016 09:37:30

A primeira coisa que eu testaria é a buchas do rolo fusor, se estiver gasta ela o rolo não comprime o suficiente para o pó fixar no papel.