



Forum: LASER

Topic: Lexmark T-644 não aciona o pick up

Subject: Lexmark T-644 não aciona o pick up

Enviado por: franciscato

Enviado em: 21/09/2016 17:26:58

Boa tarde, estou com uma LEXMARK T-644 que não aciona o pick up roller, ele desce assim que colocamos a bandeja, mas não tem acionamento. Já troquei o motor e as borrachas do pick up. Alguem tem alguma sugestão??