



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: Canon Maxify MB5310 - Reset e Error 6800/6801**

**Subject: Canon Maxify MB5310 - Reset e Error 6800/6801**

Enviado por: SamuelSant

Enviado em: 27/09/2016 10:42:06

Bom dia Pessoal,

Sobre a Canon MB5310, vocês sabem como fazer um reset geral nela?

Ta dando um erro 6801, ela fica a escrita em Coreano, Japones ou Chines (não sei diferenciar).

Ela ja tinha apresentado mesmo erro, porem fiz um reset que me passaram, e deu certo, mas ela deu esse erro novamente.

Se tiverem o MANUAL TECNICO, ou como entrar no MODO DE SERVIÇO, agradeço se me mandarem...

Reset que deu certo a primeira vez:

Com o cabo desconectado

Pressiona o LIGAR e manter pressionado

Conectar cabo FORÇA

Apertar a VERDE soltar

Pressionar o VERMELHO e manter por 10 segundos - soltar

Apertar o VERDE – soltar

Apertar o VEMELHO – soltar

Acende o LED LARANJA

Soltar todos os botoes e puxar cabo de FORÇA

Ao ligar volta todo o processo de inicialização.

Voces sabem algum outro reset ou um procedimento para arrumar esse erro?

Obrigado!