



Forum: LASER

Topic: HP CP1215 DESALINHADA

Subject: HP CP1215 DESALINHADA

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 10/10/2016 07:28:53

Bom dia amigos. Estou com uma HP CP1215 que o magenta está desalinhado. Já fiz:

- 1- Alinhamento pelo HP Toolbox;
- 2- O Toner era remanufaturado e coloquei um original e nada;
- 3- Liguei segurando o resume por 20 segundos;
- 4 - Já tirei todos os cartuchos e coloquei de novo;
- 5- Já troquei o chip do magenta;
- 6- Já calibrei por mais de 3x seguida e nada.
- 7- As cores saem com o magenta desalinhado pelo micro ou pela página de teste da própria impressora.

Alguém poderia dar uma luz??

Grato.