



Forum: JATO DE TINTA

Topic: Hp pro 8600 correia

Subject: Re: Hp pro 8600 correia

Enviado por: brunogabrieel

Enviado em: 11/10/2016 22:38:51

Se o eixo da engrenagem não estiver alinhando a correia acaba deslizando e o próprio motor puxa ela e desfia, para saber se está alinhada veja pelo disco encoder se está passando perfeitamente no meio do sensor. Dê uma olhada também se o motor está com fiapos da correia antiga, é bom retirar os fiapos ou trocar o motor.