



Forum: JATO DE TINTA

Topic: Epson L800 placa lógica

Subject: Re: Epson L800 placa lógica

Enviado por: brunogabriel

Enviado em: 11/10/2016 22:52:44

Muito provavelmente que a cabeça de impressão mesmo estando 100% seca causou algum curto e queimou a placa lógica, provavelmente o componente queimado foi os fusíveis de segurança. Se eu não me engano esse modelo utiliza apenas um e é denominado de F1, se você fizer um jumper pode ser que funcione ou queime de vez, se realmente foi a cabeça que está em curto a placa vai queimar os transistores, por isso indico que você troque a placa e a cabeça de impressão.