



Forum: LASER

Topic: hp laser p2014 n nao aquece o fusor o suficiente

Subject: hp laser p2014 n nao aquece o fusor o suficiente

Enviado por: valfrido

Enviado em: 18/10/2016 11:36:52

preciso de ajuda impressora HP P2014n o fusor nao aquece o suficiente passo o dedo no papel impresso e o toner sai.