



Forum: LASER

Topic: Porta traseira aberta CP1215

Subject: Re: Porta traseira aberta CP1215

Enviado por: CSConsultoria

Enviado em: 19/10/2016 17:56:58

Acho que é igual ao da CP1025, o sensor fica logo acima da fonte.