



Forum: LASER

Topic: hp laser p2014 n nao aquece o fusor o suficiente

Subject: Re: hp laser p2014 n nao aquece o fusor o suficiente

Enviado por: valfrido

Enviado em: 24/10/2016 08:53:31

troquei a pelicula fiz uma limpeza e lubrifiquei, melhorou muito do que estava.
grato pela ajuda.