



Forum: LASER

Topic: BROTHER DCP 1512 ERRO IMPOSSIV IMPR 02

Subject: BROTHER DCP 1512 ERRO IMPOSSIV IMPR 02

Enviado por: windows7

Enviado em: 26/10/2016 10:32:42

ESTOU COM UMA BROTHER DCP 1512 ESTA COM O ERRO NO PAINEL
IMPOSSIV IMPRIMIR 02.
FUSÃO ESTA OK

OBS: FUSÃO ACENDEU A LAMPADA MAS MECANISMO NÃO SE MOVIMENTOU