



Forum: LASER

Topic: KYOCERA M2035 - FALHA NA MAQUINA C3100

Subject: Re: KYOCERA M2035 - FALHA NA MAQUINA C3100

Enviado por: Eleandro

Enviado em: 21/11/2016 17:01:44

Amigo já resolveu ?

já verificou o motor poligonal do laser?