



Forum: JATO DE TINTA

Topic: Congestionamento de carro na impressora hp 5525

Subject: Re: Congestionamento de carro na impressora hp 5525

Enviado por: fabiorpt

Enviado em: 13/12/2016 08:19:56

Esse barulho então é no atuador de papel. Quando o carro de limpeza se movimenta e faz estralo na engrenagem certamente é no atuador de papel pois é o único mecanismo que poderia fazer este barulho nesta situação pelo que entendi.