



**Forum: LASER**

**Topic: MEDINDO RESISTENCIA FUSOR HP LJ P1102**

**Subject: MEDINDO RESISTENCIA FUSOR HP LJ P1102**

Enviado por: paulomcpim

Enviado em: 14/12/2016 15:16:23

Caros sr.,

alguem pode me confirmar se tem como medir a resistencia OHM do fusor de uma hp laserjet p1102 nos dois contatos do conector branco que vem da unidade fusora ate a placa fonte ?? Qual o valor que deve dar ??