



Forum: LASER

Topic: Kyocera FS 1020 MFP

Subject: Kyocera FS 1020 MFP

Enviado por: oscarlmv

Enviado em: 18/01/2017 23:29:41

Olá a todos.

Falha de impressão em uma Kyocera FS 1020 MFP. A impressão sai com excesso de toner em toda a extensão da folha, são micro pontos como estivesse nublado, passo a mão esfregando a impressão e ã sai nada. Alguém pode me ajudar a resolver este problema?

A impressora já realizou 16.000 cópias, será que já é necessário trocar algum componente?