



**Forum: LASER**

**Topic: clx-3175n manchando a folha na horizontal**

**Subject: Re: clx-3175n manchando a folha na horizontal**

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 02/03/2017 07:36:10

Esse modelo é muito comum dar essa marca no cilindro.tente um leve polimento. Se não sair só substituindo mesmo.