



**Forum: LASER**

**Topic: Brother DCP-8157DN: falha de impressão mesmo após troca de peças**

**Subject: Re: Brother DCP-8157DN: falha de impressão mesmo após troca de peças**

Enviado por: B\_costa

Enviado em: 05/03/2017 17:33:20

Após a troca das peças procedeu com o reset delas? Faça como os amigos acima falaram, limpe a unidade laser e também o fio corona do DR para ver se resolve o seu problema.