



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Impressora Epson L365 - luses piscando

Subject: Re: impressora L365

Enviado por: imprimaq

Enviado em: 06/03/2017 08:55:00

Verifique os encoders, aconteceu isso numa l800 que tive aqui e era o encoder do lado esquerdo que estava sujo de tinta.