



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Lexmark x203n erro 927.04 que esta relacionado ao cooler da impressora

Subject: Lexmark x203n erro 927.04 que esta relacionado ao cooler da impressora

Enviado por: vertelo

Enviado em: 07/03/2017 15:41:08

galera bom dia.

estou com esta impressora (Lexmark x203)na bancada que esta com o seguinte problema, erro 927.04 que esta relacionado ao cooler da impressora, ja foi trocado o resistor de 4r7 e o transitor que o alimenta e até o cooler. porem o que acontece é que quando eu ligo a impressora o cooler roda normalmente porem nao desliga ai aparece o tal erro, alguém ja pegou um defeito parecido? tentei encontrar a placa para comprar mas nao consegui se alguém souber favor postar ai. desde ja agradeço pela atenção de todos.

Edmir